

TODO:
- Automatische Umschalten auf 3 Blöcke
- LED Anzeige welche der Blöcke schon geladen sind
- Vielleicht jew. 100nF nach Masse wenn der Ausgang zur Batterie schwingt

TITLE: Ladecontroller	
Document Number:	REV:
Date: 29.03.2007 14:49:17	Sheet: 1/1